## 平成25年

# 今月の日〇一ニュース

住宅の防犯は、家族と財産を守るために大切なことです。 今回は、住宅侵入窃盗への対策について抜粋しますので、住宅の防犯対策にお役立ててはいかがでしょう



#### 玄関は主錠と補助錠のワンドアツーロックにしている

・1つのドアに2個以上の鍵を取り付けること

主錠のほかに補助錠が付いて いれば、侵入しようとしても 時間がかかります

侵入までに5分以上かかると、 約7割の泥棒はあきらめると いうデータがあります。

\*(財)都市防犯センターデータより

◆侵入をあきらめる時間

2分超過 5分以内	51. 4%	
5分超過 10分以内	22. 9%	
2分以内	17. 1%	
10分超過	8. 6%	

鍵は「防犯性能の高い建物部品」をおすすめします。

#### ドアの内側にサムターンカバーを取り付けている

サムターンカバーとは、室内側にある錠のつまみが外部から解錠さ れることを防ぐ器具。金属棒を差し込むなどして解錠する、サムタ -ン回しによる侵入を防ぐ効果があります。ドアの内側には、サム ターンカバーを取り付けましょう。

#### 窓ガラスは破壊に強い防犯ガラスにしている、 または防犯フィルムを貼り付けている

侵入口	一戸建て住宅	共同住宅
窓	58. 7%	55. 8%
表出入口	16. 0%	34. 2%
その他の出入口	17. 1%	3. 1%
非常口	0. 1%	0. 1%
その他	2. 2%	1. 4%
不明	5. 9%	5. 4%

一戸建て住宅、共同住宅とも、最も多い侵入口は窓です。

\*平成23年 警察庁データより

バールや石で窓ガラスを割る「打ち破り」など手荒な手口による侵 入を防ぐには、破壊に強いガラスに交換するとよいでしょう。防犯ガラス、防犯フィルムはCPマークが目印の「防犯性能の高い建物 部品」をおすすめします。

### 窓に補助錠を取り付けている

\_\_\_\_\_ 窓ガラスのクレセント<sup>(※)</sup>に近い部分を割られても、すぐには窓が 開けられないよう補助錠を取り付けましょう。施錠が可能な雨戸や シャッターも有効な防犯手段です。

※引き違い窓に付いている締め金具

#### 簡単に外せない面格子を取り付けている

たとえ面格子が付いていても、絶対に安心ということではありませ ん。面格子のなかには、強く引っぱると外れてしまうものもありま すし、建物との固定状況も需要です。面格子は簡単に外されにくく、 切断されにくい構造になっている「防犯性能の高い建物部品」をお すすめ1.ます。

#### 2階へ容易に侵入させてしまうような足場はない

塀や植木、車庫・物置きの屋根、置きっぱなしの脚立などが足場に 使われ、2階への侵入経路となることがあります。家の周囲を再度、 点検しましょう。2階だからと安心して鍵を掛けていなかった、ということのないよう十分注意することが必要です。

#### |木々はこまめに伐採し塀は低くして、

## 死角をなくすようにしている

塀や垣根は外からの視線をさえぎり、泥棒にとって格好の隠れ場所 となります。木々の下枝をはらい、塀や垣根は低くして死角をなく し、玄関や勝手口の周辺は特に見通しをよくしましょう。

#### 別を点けたり、人が近づくと点灯する。 センサー付きライトを設置したりしている

センサー付きライトは夜間の人の動きに反応して点灯するため、不 審者を威嚇する効果があります。夜間は常時門灯を点け、暗い場所 や車庫、玄関などにはセンサーライトを設置しましょう。

#### 短時間の外出でも、窓や玄関の鍵をきちんと掛けている

侵入手段	一戸建て住宅	共同住宅
無締り	46. 0%	43. 2%
ガラス破り	38. 5%	33. 5%
ドア錠破り	1. 8%	1. 7%
合かぎ	1. 4%	8. 2%
その他の施錠開け	1. 2%	1. 6%
戸外し	0. 7%	0. 3%
サムターン回し	0. 3%	0. 9%
ピッキング	0.0%	0. 3%
その他	5. 5%	3. 5%
不明	4. 6%	6. 7%

ゴミ捨てのような短時間の外出であっても、窓や玄関の鍵は必ず掛 けるようにしましょう。侵入窃盗の発生場所別の侵入手段において は、施錠していない場所から侵入されたケースが、一戸建て住宅の 場合は46.0%、共同住宅の場合は43.2%に及びます。 \*平成23年 警察庁データより

#### 長期で留守をするときは、

#### 新聞や郵便を止めるようにしている

ポストに溜まった新聞や郵便物は、留守宅であることを泥棒に教え ているようなもの。旅行や帰省などで長期間、留守にする場合は、 新聞配達所に連絡して配達を止め、郵便局へ不在届を出しましょう。

#### ベーターには防犯カメラが設置されている

共同住宅の場合、共有部分にも防犯対策が必要です。扉が閉まると 密室になってしまう危険なエレベーターをはじめ、出入口や階段 へ、防犯カメラを設置しましょう。ただ、カメラがあるから安全と いうことではなく、見通しをよくして十分な照度を確保するなど、 日ごろの心掛けが大切です。

#### 屋上の出入りは制限されている

共同住宅のように屋上がある建物の場合、 樋(とい)やロープを伝って最上階のベラ ンダへ侵入する泥棒もいます。階が上がる につれ人目につきにくくなりますから、屋 上の出入りは制限する必要があります。



#### 防犯性能の高い建物部品

- CPマークが目印の「防犯正確の高い建物部品」は、「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」で侵入までに5分 以上の時間を要するなど一定の防犯性能があると評価された建物部品です。詳細は http://www.cp-bohan.jp/をご覧ください。
- ・「防犯性能の高い建物部品」には「CPマーク」の使用が認められています。
- ・「防犯=CrimePrivention」の頭文字「C」と「P」をシンボル化しています。

出典:一般社団法人日本損害保険協会 HP/http://www.sonpo.or.ip